

盱眙县 2023 年度地质灾害隐患点统计表

序号	位置	隐患点类型	当前稳定性	危害对象	防治措施及建议	责任单位	隐患点级别
1	盱城街道陡沟巷 129 号	崩塌	较稳定	坡脚行人	设置警示牌，加强监测。	盱城街道	一般隐患点
2	盱城街道宝积山农机公司北坡	崩塌	稳定性较差	坡脚行人	设置安全警示牌和隔离带；加强监测。	盱城街道	一般隐患点
3	盱城街道山城市场	滑坡	稳定性差	住户、商户和行人	设置安全警示牌和隔离带；加强监测；禁止危险区范围内经营户从事任何经营活动，开展治理工作。	盱城街道城管局	重要隐患点
4	盱城街道怡康关爱之家老年公寓	崩塌	稳定性差	坡前靠近人员、菜地种植人员	设置安全警示牌，加强监测；持续开展治理工作。	盱城街道	重要隐患点
5	盱城街道林柴场宝积山西路 102-112 号	崩塌	稳定性较差	过往行人	设置安全警示牌和隔离带；加强监测。	盱城街道	一般隐患点
6	盱城街道供销宿舍（县食品厂生活区）	崩塌	稳定性较差	坡底废品回收站工作人员	设置安全警示牌和隔离带；加强监测。	盱城街道	一般隐患点
7	盱城街道都梁公园观景台	崩塌	较稳定	观景台游客及宕口内行人	设置安全警示牌和护栏；加强监测。	盱城街道	一般隐患点
8	盱城街道清扬苑小区	崩塌	较稳定	房屋及居民	加强监测，设置安全警示牌、隔离带。	盱城街道	一般隐患点
9	盱城街道第一山公园	崩塌	较稳定	公园游人	加强监测，设置警示牌、护栏。	盱城街道住建局	一般隐患点
10	盱城街道象山国家矿山公园北侧	崩塌	稳定性差	公园游人	加强监测，设置安全警示牌和护栏；工程治理。	盱城街道城管局	重要隐患点
11	盱城街道象山国家矿山公园南侧	滑坡	稳定性较差	公园游人	加强监测，设置安全警示牌和护栏。	盱城街道城管局	一般隐患点
12	盱城街道林柴场磨盘山东南坡关闭宕口	崩塌	较稳定	坡底经营养殖、种植业人员	设置安全警示牌，加强监测。	盱城街道	一般隐患点
13	盱城街道二山通达宕口	崩塌	较稳定	坡脚养殖场工作人员	设置警示牌，加强监测；搬迁养殖场。	盱城街道	一般隐患点

序号	位置	隐患点类型	当前稳定性	危害对象	防治措施及建议	责任单位	隐患点级别
14	盱城街道原山门二采宕口	崩塌	较稳定	坡脚行人	设置警示牌，加强监测。	盱城街道	一般隐患点
15	盱城街道宝积山东南贾家	崩塌	稳定性较差	坡脚行人	设置警示牌，加强监测。	盱城街道	一般隐患点
16	盱城街道宝积山加油站	崩塌	稳定性较差	坡脚建筑、加油站工作人员、周边行人车辆	设置警示牌，加强监测。	盱城街道	重要隐患点
17	盱城街道对宝巷 39-28 号	滑坡	较稳定	行人	设置警示牌，加强监测。	盱城街道	一般隐患点
18	盱城街道斩龙涧 46 号楼	崩塌	较稳定	坡脚房屋和居民	设置警示牌和护栏；实施治理。	盱城街道	一般隐患点
19	河桥镇龙泉村山咀组	滑坡	稳定性较差	加油站办公房及砖厂工人	设置安全警示牌；做好坡面防护和地表排水；加强监测，出现险情及时撤离村居。	河桥镇	一般隐患点
20	河桥镇演法村胡巷-徐郢路边	滑坡	稳定性较差	坡下居民及房屋	设置警示牌；做好坡面防护和地表排水；加强监测，出现险情及时撤离村民。	河桥镇	一般隐患点
21	河桥镇朱刘村大港组	滑坡	稳定性较差	坡下居民及房屋	设置警示牌；加强监测；撤离人员、搬迁房屋。	河桥镇	一般隐患点
22	河桥镇龙泉村上郢组打石山北坡	滑坡	稳定性较差	坡下居民及房屋	设置警示牌；加强监测。	河桥镇	一般隐患点
23	河桥镇黄龙村黄龙水库东侧	滑坡	稳定性较差	水库大坝及周边行人	设置警示牌；加强监测	河桥镇	一般隐患点
24	河桥镇朱刘村王营水库管理所	滑坡	稳定性较差	坡脚房屋	设置警示牌；加强监测。	河桥镇	一般隐患点
25	河桥镇玉皇山益农生猪养殖场南侧	崩塌	稳定性较差	益农生猪养殖场工作人员及行人。	设置警示牌；加强监测，道路设置警戒线。	河桥镇	一般隐患点
26	天泉湖镇龙山社区居委会大孙野牛山头	滑坡	稳定性差	坡下居民及房屋	设置警示牌；做好坡面防护和地表排水；加强监测，出现险情及时撤离村民。	天泉湖镇	重要隐患点
27	天泉湖镇凤山村孙郢	滑坡	稳定性差	坡下居民及房屋	设置警示牌；加强监测；搬迁房屋。	天泉湖镇	重要隐患点